

Расчет стоимости ремонта парогенератора КД "Тихвин" Сакко и Ванцетти 99

	номенклатура	ед. изм.	кол-во	цена за ед. в руб.	сумма в в руб.
	1 очередь				
1	Увлажнитель UE045XL0E1 humiSteam X-plus 45 kg/h, 400Vac3~, with regulation, disposable cylinder	шт.	1	608 300,00	608 300,00
2	Увлажнитель UE065XL001 humiSteam X-plus 65 kg/h, 400Vac3~, with regulation, disposable cylinder	шт.	1	719 400,00	719 400,00
3	Увлажнитель UE065XL001 humiSteam X-plus 65 kg/h, 400Vac3~, with regulation, disposable cylinder	шт.	1	719 400,00	719 400,00
4	Датчик температуры и влажности DPDC110000	шт.	3	54 450,00	163 350,00
	3 очередь				
1	Паровой бачок D664	шт.	5	119 350,00	596 750,00
	ИТОГО				2 807 200,00

*Стоимость работ приведена по состоянию на январь 2025 г.